ATTESTATION DE BON MONTAGE ET DE LIAISONNEMENT AU SOL

PARTIE RESERVEE AU RESPONSABLE DU MONTAGE

Date du contrôle : Lieu d'implantation : Manifestation : Durée d'implantation d	à H de l'établissement :		
CH	IAPITEAU STR	UCTURE	TENTE
	PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT	EXPLOITANT	RESPONSABLE DU MONTAGE
Nom ou raison sociale	Association CIRCONFLEX	Association CIRCONFLEX	Dantan Benoit
Adresse	Mairie de revel, 31250 Revel	Mairie de revel, 31250 Revel	Le village, 81470 Cambon les lavau
Numéro d'identification Fabricant : barbaza Hauteur latérale : 5 m Largeur : 14 m Longueur : 14 m Superficie totale monte Nombre de sorties de s Largeur total des sorties ESSAIS DE SOL A L' EFFECTUES LORSQ COMMUNIQUER LE RESISTANCE DU SO Valeurs ancrages ou le Valeurs obtenues : Nombre d'essais effect	ecours: 2 es de secours: 1m 80 CARRACHEMENT OU EQ UE L'EXPLOITANT N'A S INFORMATIONS RELA DL ET LA PRESENCE DE stages imposées par le fabr	eurité N° BV 04.15 PUIVALENT PAR LEST PAS ETE EN MESURE ATIVES A LA QUALITI RESEAUX VRD : icant : 540 kg	DE

Nom et prénom en capitales Signature du responsable du montage

N.B: Ce document n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité et ne remplace pas l'obligation du contrôle périodique de l'établissement réalisé par un organisme agréé de vérification technique CTS dans les conditions de l'article CTS 34 du règlement de sécurité.

INVENTAIRE DU CHAPITEAU NUMEROS BV 04.15

	CORRECT	PROBLEME	SI PROBLEME ANNOTATION
МАТ			
BACHE DU TOIT			
BACHE DE TOUR			
CLIQUETS			
SANGLES			
POTEAUX DE TOUR			
EXTINCTEUR			
ISSUE DE SECOUR			
MATERIEL ELECTRIQUE			
RALLONGE			
MATERIEL LUMIERE			
GRADINAGE			